

2021年7月26日
株式会社ヒマラヤ

お客様各位

TC ティピシエルター（インナー付セット）
品番：VP160101I01 カラー：サンドベージュをご購入頂いたお客様へ
お詫び

謹啓

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度弊社が2021年5月28日から2021年7月23日まで販売しておりました
VISION PEAKS テントにおいて、本体にインナーテントに取付する際の目印が本来の位
置に付いていないことが発覚しました。
該当商品をご購入頂いたお客様にご迷惑お掛け致しましたことを、心よりお詫び申し上げ
ます。

【該当商品】

ブランド名：VISION PEAKS
商品名：TC ティピシエルター（インナー付セット）
品番：VP160101I01
カラー：サンドベージュ

別紙「不具合箇所 詳細」をご参照ください。

本製品は構造や強度に問題は無く、使用不可能ではございませんが、設営時に混乱する恐れ
があるため、期間中に該当商品をご購入頂きましたお客様におかれましては返品を受付け
させていただきますので、ご購入店舗にお持ち頂くか、下記窓口までご連絡をお願い致します。

その他、お問い合わせに関しても下記にて受付させていただきます。

- ・TEL：058-276-7188（土日祝日を除く午前10時～午後4時）
- ・メール：himaraya@himaraya.co.jp

※メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、返信が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

2021年7月26日

株式会社ヒマラヤ

【該当商品】

ブランド名：VISION PEAKS

商品名：TCティピシエルター（インナー付セット）

品番：VP160101I01

カラー：サンドベージュ




インナーテントの取付方法をフック式に変更し、
5月28日から販売していた2021年モデルが該当となります。
※上記以前に販売していた商品は対象外となります。




【不具合箇所】

本体の角に付いているDリング（パーツ）において、赤色のDリングが本来の位置と異なる位置に取付られている。

＜赤色のDリング位置＞




＜本来の位置＞




赤色のDリング位置に合わせてインナーテントを取り付けるとインナーテントに2つある出入口の1つが使用できない。

＜赤色のフックとDリングを合わせた場合＞



＜本来のインナーテント設置位置＞



なお、5月28日以前より販売しておりましたカラー名称：TAN/GYの商品についてはインナーテントの設置方法が異なりますので、ご安心の上ご使用下さい。